



C1 = 4 Ingressi generici utilizzabili.  
 C2 = connettore CAM BUS  
 C3 = connessione RETE  
 C4 = connessione RETE  
 C5 = porta seriale generica per interfacciamento con PC CN PLC ecc.  
 C6 = porta seriale per interfacciamento con RACK SIDAC.  
 C7 = porta di USCITE generica :  
 dal pin 1 al pin 8 output  
 pin 9 = 0v pin 10 = 24v.

C8 = porta di INGRESSI in uso per collegamento matrice esterna tastiere.  
 C9 = interfaccia con bus rack sidac (da non usare per altri scopi).  
 C10 = alimentazione 24VDC 2A



TARGA RICONOSCIMENTO APPARECCHIATURA      FESSURA TARATURA CONTRASTO LCD

QA = 290mm    QD = 55mm    QG = 3mm  
 QB = 172mm    QE = 112mm    QH = 60mm  
 QC = 170mm    QF = 25mm