



C1 = 4 Ingressi generici utilizzabili.
 C2 = connettore CAM BUS
 C3 = connessione RETE
 C4 = connessione RETE
 C5 = porta seriale generica per interfacciamento con PC CN PLC ecc.
 C6 = porta seriale per interfacciamento con RACK SIDAC.
 C7 = porta di USCITE generica :
 dal pin 1 al pin 8 output
 pin 9 = 0v pin 10 = 24v.

C8 = porta di INGRESSI in uso per collegamento matrice esterna tastiere.
 C9 = interfaccia con bus rack sidac (da non usare per altri scopi).
 C10 = alimentazione 24VDC 2A



TARGA RICONOSCIMENTO APPARECCHIATURA FESSURA TARATURA CONTRASTO LCD

- QA = 290mm QD = 55mm QG = 3mm
- QB = 172mm QE = 112mm QH = 60mm
- QC = 170mm QF = 25mm